BEGUTACHTUNG VOM 31. JULI 2006

ORGEL PFARRKIRCHE ST. MARTIN PLATTA GR

Erbauer der Orgel: Orgelbau Späth, Rapperswil

Baujahr: 1954

Revision: ca. 1999

Orgelgrösse: 2 Manuale / Pedal, 16 Register, 1 Auszug

Spieltraktur: mechanisch

Registratur: pneumatisch

Spielhilfen: 1 freie Kombination

Forte Tutti

Mixtur ab/an

Koppeln: Rückpositiv an Hauptwerk

Hauptwerk an Pedal Rückpositiv an Pedal

Werkverteilung: Hauptwerk / Pedal / Rückpositiv

Spieltisch freistehend

Gehäuse: Unter Verwendung älterer Teile

1954 «modernisiert», oben offen

Gestaltung: Freiprospekt im Hauptwerk

ORGELHÄUSE

- 1. Älteres Gehäuse (Hauptwerk / Pedal) in massiv Fichtenholz (heute weiss übermalt)
- 2. Ursprüngliches Gehäuse in barocker Gestaltung mit geschlossenem Oberteil
- Entfernung der Prospektfriese 1951, zur Neuverteilung der Prospektpfeifen.
 Dadurch verhältnismässig grosse Öffnungen zwischen den Pfeifen
- 4. Schlechte Zugänglichkeit zum Hauptwerkunterteil (speziell Ventilator)
- Alle Gehäuseteile in gutem Zustand. Kein grösserer Wurmbefall erkennbar
- 6. Rückpositivgehäuse in massiv Fichtenholz, in gutem Zustand, in Brüstung integriert

WINDLADEN

- 1. Windladen als Schleif- und Tonkanzellenladen in Massivholz aus dem Jahr 1954
- 2. Keine Durchstecher in Kanzellen und Schleifen
- 3. Gute Gängigkeit der Schleifen
- 4. Keine Undichtigkeit der Ventile (guter Belag)
- 5. Laden ohne Windverlust
- 6. * Windladen in gutem und dauerhaften Zustand

BALGANLAGE

Hauptwerk: Mit Schwimmerbalg an der Windlade

Rückpositiv: Schwimmerbalg freistehend

Pedal: Schwimmerbalg freistehend

Bälge in funktionstüchtigem Zustand

Drossel: In funktionstüchtigem Zustand

Ventilator: Normaler Zustand, sollte revidiert werden

Auskleiden des Motorkasten mit Noppenschaum (geräuschdämmend,

feuersicher) zu empfehlen

SPIELTRAKTUR

Wellenbretter: Wellen aus Aluminium mit Eisenarmen,

ästhetisch nicht schön, aber funktionstüchtig

Umlenkwinkel: In guter Funktion

Trakturverbindung: Abstrakten in Fichte (gut) und Drähte (schlecht) aber funktionstüchtig

Gute Spielart ohne Verzögerung

Register: pneumatisch

y Nach Austausch von 17 Stück Ledermembranen, Funktion dauerhaft ge-

währleistet

Zugbälge zum revidieren, normaler Zustand

DISPOSITION

H	AUPTWERK	C – g'''	
1.	Prinzipal	8.	Prospekt
2.	Spitzflöte	8'	
3.	Oktave	4'	
4.	Rohrflöte	4'	
5.	Oktave	2'	(Auszug aus Mixtur)
6.	Mixtur	2'	
RÜ	CKPOSITIV	C – g "	
RÜ 7.	CKPOSITIV Gedackt	C – g '''	
		A Strick to	
7.	Gedackt	8'	Prospekt
7. 8. 9.	Gedackt Salicional	8' 8'	Prospekt
7. 8. 9.	Gedackt Salicional Praestand Koppelflöte	8' 8' 4'	Prospekt
7. 8. 9. 10.	Gedackt Salicional Praestand Koppelflöte	8' 8' 4' 4'	Prospekt

PEDAL	C-f'	
15. Subbass	16'	
16. Spillpfeife	8'	
17. Quintatön	4'	

14. Oktävlein